



Universidade de São Paulo
Instituto de Química de São Carlos
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

Of.008.CIPA/IQSC/USP - 22/06/2017.

Ilmo Sr.
Prof. Dr. Germano Tremiliosi Filho
Diretor do IQSC

Ref.: Verificação das condições de segurança da passarela que liga os prédios Q1 e Q2

Prezado Diretor,

Essa Comissão foi informada através do Setor de Manutenção Predial do IQSC, que um dos parafusos que fixa a estrutura metálica da passarela que une os prédios Q1 e Q2 soltou-se. Isso pode ser um caso isolado que poderia ser resolvido com a troca do parafuso. Porém, a CIPA (com a recomendação do Sr. Luís Carlos Silva - Engenheiro de Segurança do Campus) sugere que a Empresa responsável pela instalação da referida passarela seja acionada a fim de verificar se não há o comprometimento de outras partes da estrutura metálica da passarela, já que o local é intensamente utilizado para o trânsito de pessoas entre os dois prédios.

Atenciosamente,

Guilherme Miola Titato
Presidente da CIPA
Gestão 2016-2017