



Universidade de São Paulo
Instituto de Química de São Carlos
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

Of.012.CIPA/IQSC/USP- 29/08/2017.

Ilmo Sr.
Prof. Dr. Germano Tremiliosi Filho
Diretor do IQSC

Ref.: Pontos relacionados à segurança do IQSC

Prezado Diretor,

Como Presidente da CIPA/IQSC (Gestão 2016/2017) e representando a referida Comissão, venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria que verifique e faça esforços para solucionar alguns pontos levantados pelos membros da Comissão em reunião realizada na data de 28/08/2017, os quais segue:

1. Infiltração no banheiro do prédio Q-4. Foi verificado que há um vazamento de água no banheiro do primeiro andar do prédio Q-4 que está danificando o gesso do teto no banheiro do andar térreo, podendo inclusive vir a desmoronar;
2. Reforçamos a necessidade de inspeção e conserto dos Brises da lateral do prédio Q-1 (problema já levantado pela CIPA, gestão 2015/2016, através do Ofício 004.CIPA/IQSC/USP de 14/12/2015);
3. Instalação de filtros/catalisadores no Gerador de Energia do prédio Q-17 e no Gerador próximo ao Q-1, já que os mesmos emitem uma grande quantidade de fumaça tóxica num local de grande circulação de pessoas.

Atenciosamente,

Guilherme Miola Titato
Presidente da CIPA
Gestão 2016-2017